

# اهم المشاكل العامة المحتمل حدوثها اثناء تشغيل محطات التحلية بنظام التناضح العكسي RO

## مقدمة :-

فى حالة وجود مشاكل فى انتاج محطة التحلية او املاح المياه المنتجه سواء بالزياده او النقصان يجب عمل التالي:-

١ - يتم اخذ قراءات كامله للمحطة (ضغط و املاح وامبير الابار وطلبات التغذيه ومراجعة الفولت والهرتز لطلبته الضغط العالى ودرجة حراره مياه التغذيه للمحطات التي تعمل ب المياه البحر) .

٢ - يتم مقارنه هذه القراءات بقراءات المحطة قبل حدوث المشكله ورصد القراءات التي زادت او نقصت .

٣ - عمل تحليل لهذه القراءات

وتتلخص الاعطال فيما يلى :

## ١- طلمبات التغذية

الاجراء المتبوع	المؤشرات	المشكله
راجع مديرك المباشر وقم باصلاح الوصلات والجوانات او اتصل بقسم المشروعات اذا كانت المشكلة تستدعي ذلك او اتصل بقسم الابار لفحص اجزاء البئر اذا لم يكن هناك مشكله في الخطوط والوصلات	انخفاض ضغوط المحطة ككل خاصه ضغط دخول الفلتر الرملي والقطني وانخفاض الانتاجيه وزياده املاح المنتج كما ستجد انخفاض فى معدل سريان مياه التغذيه على لوحة PLC وقد تجد عدم تغير او انخفاض فى امير طلمبه البئر	وجود تسريب فى الوصلات او الجوانات على رأس البئر او خط التغذيه او وجود قطع فى Well Master او تسريب فى well couplings ومراحل الطلبه
راجع مديرك المباشر واتصل بقسم الابار لفحص المشكلة	انخفاض ضغوط المحطة ككل خاصه ضغط دخول الفلتر الرملي والقطني وانخفاض الانتاجيه وزياده املاح المنتج كما ستجد انخفاض فى معدل سريان مياه التغذيه على لوحة PLC وزياده فى امير طلمبه البئر عن معدله الطبيعي	تلف مراحل طلمبه البئر او وجود رمل او حصى بداخليها
قد يكون نتيجة قفل جزئى للمحبس على رأس البئر او دخول بئر اخر على نفس خط التغذيه ولذلك راجع مديرك المباشر وقم بضبط فتحه محبس البئر او طلمبه التغذيه	انخفاض ضغوط المحطة ككل خاصه ضغط دخول الفلتر الرملي والقطني وانخفاض الانتاجيه وزياده املاح المنتج كما ستجد انخفاض فى معدل سريان مياه التغذيه على لوحة PLC وانخفاض فى امير طلمبه البئر عن معدله الطبيعي	وجود Back pressure على طلمبه البئر
الفلتر الرملي يحتاج الى غسيل عكسي او تحتاج الى تغيير الفلتر القطني(افحص $\Delta p$ )	انخفاض امير البئر قليلا مع زياده فى ضغط دخول الفلتر الرملي او القطني ونقص ضغوط خروجهما	

## ٦- طلمبه الضغط العالى، والتربينه

الاجراء المتبوع	المؤشرات	المشكله
احسب كفاءه H.P.P وراقب حراره البليه جيدا - ابلغ مديرك المباشر واوقف المحطة حتى لا يزداد التلف	ارتفاع ضغط التربينه عن مستوى الطبيعى ونزول ضغط دخول الااغشيه وارتفاع امبير H.P.P وعاده يحدث تغير ملحوظ فى الصوت	تلف فى مراحل طلمبه الضغط العالى او البليه
احسب كفاءه التربينه وابلغ مديرك المباشر واوقف المحطة حتى لا يزداد التلف	انخفاض ضغط خروج التربينه وارتفاع ضغط H.P.P عن مستوى الطبيعى ونزول ضغط دخول الااغشيه وقد يحدث انخفاض فى امبير H.P.P نتيجة back pressure من التربينه	تلف فى اجزاء التربينه
احسب الكفاءات وافحص $\Delta p$ للفلاتر وابلغ مديرك المباشر	عاده يكون نتيجة انخفاض فى كمية وضغط مياه التغيفه او نتيجة زياده P $\Delta$ على الفلتر الرملى او القطنى او rpm & volt انخفاض	انخفاض ضغط التربينه و H.P.P
تاكد من rpm & HZ وابلغ مديرك المباشر	عاده يكون نتيجة fouling او على الااغشيه ويكون scaling مصحوب بارتفاع P $\Delta$ على الااغشيه ونزول الانتاج وامبير H.P.P	ارتفاع ضغط التربينه و H.P.P

### ٣- المشاكل المتعلقة بـ PX

الاجراء المتبوع	المؤشرات	المشكله
تأكد من ضغط LP out وقم بضبطه الى مستوى المعادن-فتح محابس طرد الهواء وتتأكد من عدم وجود هواء داخل المحطة-ابلغ مديرك المباشر	زيادة كمية مياه التغذية عن حاجة PX (يكون مصحوب بانخفاض ضغط LP دخول H.P.P) - انخفاض ضغط LP out - عدم طرد الهواء كاملا من المحطة ووحدة PX- تلف في PX - تبديل اطراف الضغط العالى مكان الضغط المنخفض لوحدة PX اثناء تركيبها	ارتفاع صوت PX عن مستوى الطبيعي
احسب Mixing & Recovery وقارن القيم بمعدلاتها الطبيعية وتحكم فى محابس دخول وخروج PX لضبط الضغوط الى معدلاتها الطبيعية- اذا كان ارتفاع ضغط دخول الاخشيه كبير جدا عن معدله booster pump او Rotor فان هناك عطل فى booster pump او Rotor	ارتفاع Recovery ( عاده يكون مصحوب بزيادة فى الانتاج)- زياده نتجه زياذه كمية المياه الخارجه من الاخشيه عن الكميه الداخله الى PX(يكون مصحوب بزياده املاح دخول الاخشيه واملاح المنتج ونقص الانتاج - مشكله فى booster rotor او pump	ارتفاع ضغط دخول وخروج الاخشيه

#### ٤- مشاكل متعلقة بمياه التغذية

الاجراء المتبعة	المؤشرات	المشكلة
رافق قراءات المحطة بحرص وابلغ مديرك المباشر لفحص المياه وضبط نسبة حقن مانع الترسيب- احرص على شطف المحطة بمياه منتجه جيدا	زيادة في ضغوط المحطة ككل- انخفاض الانتاج وزيادة املاح المنتج- قد يحدث زيادة في $P\Delta$ على الاخشيه نتيجة Scaling اذا اهمل الامر	ارتفاع املاح مياه التغذية
رافق درجه الحراره كل ساعه واحسب المتوسط فى نهايه اليوم وابلغ مديرك المباشر بالنتائج لتحليلها	انخفاض الانتاج واملاح المنتج وزيادة بسيطه في ضغوط المحطة	انخفاض درجه حراره مياه التغذية لمحطات البحر
قم بعمل غسيل عكسي للفلتر الرملى باتفاق- قم بالكشف على الفلتر القطنى وتتأكد ان حالته جيدة وان الشمع مثبت جيدا ونظف الرمل بحرص حتى لا يدخل الى المحطة- ابلغ مديريك المباشر للكشف على الفلتر والاخشيه وقياس SDI	سرعه انسداد الفلتر الرملى والقطنی- تكرار الغسيل العكسي للفلتر الرملى مما يؤدي الى عدم استقرار الضغوط والانتاج- قد يحدث تلف للاغشيه والمعدات نتيجة وجود كمية رمال كبيرة	زياده SDI او وجود رمل وعکاره

## ٥- مشاكل متعلقة بالاغشية

الإجراء المتبوع	المؤشرات	المشكلة
ابلغ مديرك المباشر لعمل Chemical cleaning or rewetting for membranes sanitizing or	انخفاض الانتاج مع ثبات املاح المنتج وزيادة في $P\Delta$ على الااغشيه	Bio fouling and/or Natural organic matter(NOM)
ابلغ مديرك المباشر - اوقف المحطة وقم بشطف المحطة جيدا بمياه منتجه خاليه من الكلور	انخفاض الانتاج مع زيادة املاح المنتج وزيادة في $P\Delta$ على الااغشيه	مثل الرمل( وبعض المواد العضويه)
		Metal oxide fouling (والمنجنizer)
		Scaling
تأكد من درجه حراره مياه التغذيه اذا كانت المحطة تعمل مباشرة على مياه البحر حيث ان الاعراض تشبه انخفاض درجه الحراره- ابلغ مديرك المباشر لفحص المشكله	انخفاض الانتاج مع انخفاض املاح المنتج و $P\Delta$ على الااغشيه قد تقل او لا تتغير	Membrane Compaction
ابلغ مديرك المباشر - اوقف المحطة وقم بشطف المحطة جيدا بمياه منتجه خاليه من الكلور	انخفاض الانتاج مع انخفاض املاح المنتج وزيادة في $P\Delta$ على الااغشيه	Organic fouling
	زيادة الانتاج واملاح المنتج وزنرول ضغط دخول وخروج الااغشيه	Membrane Oxidation or Mechanical damage
قم بقياس املاح او عيه الضغط وقم بعمل probing test للاوعيه اللتي تعطى قراءات عاليه - ابلغ مديرك المباشر او اوقف المحطة واستبدل الاجزاء التالفة داخل وعاء الضغط	زيادة املاح المنتج مع ثبات الانتاج	O-ring or membrane fitting leak
ابلغ مديرك المباشر للكشف على الااغشيه		Membrane Telescoping

مع تحياتي

أحمد محمود



